



airton moreira pinto <airtonmpinto@gmail.com>

diligência esclarecimentos referente Atestado de Capacitação Técnica Operacional

4 mensagens

airton moreira pinto <airtonmpinto@gmail.com>

Para: carlos@ckengenharia.com

Cc: "Rosane M. Freitas Souza" <rosane.souza@araucaria.pr.gov.br>

19 de dezembro de 2018 15:26

Boa Tarde:

Considerando questionamento formulado em Sessão Pública e devidamente registrado em ATA (documento de fls. 178 e 179 do PL), solicitamos informações complementares em relação ao Atestado de Capacitação Técnica Operacional emitido pela empresa STABACH CONSTRUÇÕES (fls. 507 do PL) a saber:

- 1) Informar o Local da execução dos serviços;
- 2) Informar a data de início e término dos serviços; e,
- 3) Informar se para a execução dos serviços foi emitida ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. Caso afirmativo, favor disponibilizar cópia e caso negativo, prestar as devidas justificativas.

--

Airton Moreira Pinto

OAB/PR 46760

Cel: (41) 98408-8034

Carlos Olszewski - CK Engenharia <carlos@ckengenharia.com>

Para: airton moreira pinto <airtonmpinto@gmail.com>

19 de dezembro de 2018 13:17

Boa Tarde,

- 1) Informar o Local da execução dos serviços;

R: Rua Olávio José Kuss Nº1641 Lapa -Pr

- 2) Informar a data de início e término dos serviços;

R: 01/10/2018 à 26/10/2018

- 3) Informar se para a execução dos serviços foi emitida ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. Caso afirmativo, favor disponibilizar cópia e caso negativo, prestar as devidas justificativas

R: Não foi emitido ART, o trabalho foi Terceirizado pela empresa BRUNO STABACK ENGENHARIA ME para a CK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL e por se tratar de trabalhos de manutenção predial (pintura) e construção de paredes não estruturais não se faz obrigatório emissão de ART.

Para mais duvidas que possam aparecer estamos a disposição,



Carlos Olszewski

Eng. Civil

Araucária - PR

Tel.: (41) 3607-6386 . Cel.: (41) 99879-5136

carlos@ckengenharia.com | www.ckengenharia.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



airton moreira pinto <airtonmpinto@gmail.com>

Para: Carlos Olszewski - CK Engenharia <carlos@ckengenharia.com>

20 de dezembro de 2018 12:21

Prezados Senhores:

Em complemento às diligências e em persistindo questionamentos em relação ao Atestado de Capacitação Técnica em apreço, vez que em consulta ao endereço informado, através do aplicativo "google maps", não foi possível visualizar a obra em questão, solicitamos disponibilizar FOTOS das partes internas e externas do local onde referidos serviços foram executados e/ou quaisquer outros comprovantes da sua real execução.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carlos Olszewski - CK Engenharia <carlos@ckengenharia.com>

Para: airton moreira pinto <airtonmpinto@gmail.com>

26 de dezembro de 2018 11:00

Bom dia,

Esclarecendo sobre a não visualização da obra em aplicativo segundo informado :

A ultima atualização do aplicativo "google maps" em referencia foi feita em: Julho de 2011 e construção e pintura foi feita a pouco mais de 1 anos , por essa razão a não possibilidade de visualização dos trabalhos realizados nas construções.

Segue algumas fotos , as mesmas foram tiradas pelo proprietário pois na ocasião de termino dos trabalhos não tiramos fotos pois não vimos necessidade de tirá-las.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=d41983b992&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8813527011188423741&simpl=msg-a%3Ar4699...> 1/2

**Carlos Olszewski**

Eng. Civil

Araucária - PR

Tel.: (41) 3607-6386 . Cel.: (41) 99879-5136

carlos@ckengenharia.com | www.ckengenharia.com/

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos**3e4576e2-2341-41ef-a733-3862ffe705f8.jpg**
60K**5b7d3f80-7636-461f-800e-5a35d474b71a (2).jpg**
124K**6d079dfa-37e1-4d8b-89bd-11ae8ba34ed3.jpg**
54K**4020bc2e-4621-4aba-95c0-c516cb40091b.jpg**
38K**bc1555f9-4642-4d89-9ff2-6bef497e6b79.jpg**
49K